



№ 249-17

БҰЙРЫҚ

«03» 11 2022г.

О несчастном случае, связанном с трудовой деятельностью

28 сентября 2022 года произошел несчастный случай со смертельным исходом с Дайыровым Еркебуланом Аскарловичем, электромонтером по обслуживанию подстанций Есикского РЭС АО «АЖК», 1985 года рождения, стаж работы в должности 8 лет.

Указанный несчастный случай произошел при следующих обстоятельствах.

28 сентября 2022 года в 8 часов 10 минут утра электромонтер по обслуживанию ПС-35/10кВ №37И «Жанашар» Дайыров Е.А. сделал рапорт по телефону диспетчеру района ОДГ ЕРЭС Аюпову Г.Р. о заступлении на дежурство. Последующее прослушивание аудиозаписи данного рапорта показало, что оперативные переговоры между диспетчером района и дежурным электромонтером велись с нарушениями действующей Инструкции по ведению оперативных переговоров, оперативного журнала и передачи оперативной информации оперативным персоналом АО «АЖК» (далее – Инструкция), а именно:

1) разговоры велись не по установленной форме, с обращением по имени и на «ты» (нарушение пункта 3.10 Инструкции);

2) рапорт дежурного электромонтера не содержал полного объема информации (нарушение пункта 3.34 Инструкции);

3) диспетчер района не сделал замечание дежурному по содержанию рапорта и не запросил полной информации по состоянию оборудования и планируемыми работам (нарушение п.3.19 Инструкции).

В 8 часов 45 минут того же дня жители села Жанашар заметили электромонтера Дайырова Е.А., лежащего на земле на территории ОРУ-35кВ ПС №37И. Они сообщили о произошедшем в ЕРЭС, после чего зашли на территорию подстанции через открытую калитку и безуспешно пытались оказать Дайырову Е.А. доврачебную помощь. Прибывшая бригада Скорой медицинской помощи констатировала смерть электромонтера от поражения электрическим током.

При осмотре места происшествия было выявлено следующее.

Тело погибшего Дайырова Е.А. лежало в ОРУ-35кВ возле ВМ-35кВ Т-1. Сверху на закрытом шкафу привода ВМ-35кВ Т-1 находилась деревянная палка длиной 70 см с намотанным на один ее конец куском полотенца со следами технической мастики. На земле под ВМ-35кВ Т-1 лежала ветка дерева длиной 33 см с обломанным концом и также со следами мастики. Обломанный конец ветки был обнаружен, прилипшим к потёкам мастики на опорном изоляторе фазы «В» ВМ-35кВ Т-1.

Дайыров Е.А. был одет в форменную спецодежду АО «АЖК» и спортивную обувь, хотя, согласно «Личной карточки учета СИЗ», ему в текущем году были выданы кожаные ботинки с жестким подноском. На земле возле тела погибшего лежала защитная каска, на руках были надеты рабочие перчатки, не обладающие диэлектрическими свойствами и используемые только в качестве защиты от загрязнения.

В ходе работы комиссии была восстановлена хронология произошедшего.

28.09.2022г., после утреннего рапорта диспетчеру о состоянии оборудования, Дайыров Е.А. надел рабочие перчатки и принялся наводить порядок на территории подстанции. Заметив потеки мастики на опорном изоляторе фазы «В» ВМ-35кВ Т-1, Дайыров Е.А. решил самостоятельно их устранить без снятия напряжения с токоведущих частей оборудования, что не входит в его функциональные обязанности. Согласно Должностной инструкции электромонтера по обслуживанию подстанций, Дайыров Е.А. был обязан сообщить о выявленном дефекте оборудования диспетчеру ЕРЭС или начальнику группы подстанций ЕРЭС. Контактная очистка или обмывка опорных изоляторов в ОРУ-35кВ должна производиться только со снятием напряжения с токоведущих частей в ходе текущего ремонта оборудования.

Намотав кусок полотенца на деревянную палку и не надев имеющиеся на подстанции диэлектрические перчатки, Дайыров Е.А. пытался стереть мастику с фарфорового изолятора, но не смог, так как мастика затвердела. Тогда Дайыров Е.А. нашел ветку дерева и поднялся на металлоконструкцию ВМ-35кВ Т-1. Встав на металлическое крепление смотровой площадки и придерживаясь за металлоконструкцию правой рукой, он принялся левой рукой соскабливать с изолятора мастику. При попытке оторвать ветку, прилипшую к мастике, конец ветки обломился, в связи с чем Дайыров Е.А. резко дернул левой рукой, прикоснувшись тыльной стороной кисти к проводу шлейфа фазы «В» на ВМ-35кВ Т-1, находящемуся под рабочим напряжением. При этом он был смертельно поражен электрическим током и упал на землю с высоты 1,4 метра.

Основными причинами произошедшего несчастного случая явились:

1. Грубая неосторожность со стороны Дайырова Е.А., который нарушил:

1) пп.8 п.13 гл. 2 Должностной инструкции электромонтера по обслуживанию подстанций;

2) п.1.6 гл. 1 Инструкции по безопасности и охране труда для электромонтера по обслуживанию подстанций.

2. Неприменение средств индивидуальной защиты Дайыровым Е.А., который нарушил:

- п.1.6 гл. 1 Инструкции по безопасности и охране труда для электромонтера по обслуживанию подстанций;

- пп.6 п.2 ст.181 Трудового Кодекса РК.

Комиссия под председательством Государственного инспектора труда, расследовав обстоятельства несчастного случая с Дайыровым Е.А., пришла к следующему выводу: в соответствии с подпунктом 2 пункта 2 статьи 186 Трудового кодекса Республики Казахстан, данный несчастный случай считать связанным с трудовой деятельностью и учитывать в АО «АЖК».

В целях профилактики производственного травматизма и исключения нарушений требований нормативных документов в области безопасности и охраны труда,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Управляющему директору по электрическим сетям области Сағындықову Б.Қ. и руководителям УЭСО обеспечить необходимый контроль за качеством работы с персоналом в РЭС УЭСО.
2. Управляющему директору по производству Адильбекову Н.К. до 31.12.2022г. актуализировать Положение о режиме работы электромонтеров по обслуживанию подстанций АО «АЖК», утвержденное протоколом Правления от 25.03.2011г. №3.

3. Начальнику УКНиОТ Бисенову Б.С. усилить внутренний контроль за состоянием безопасности и охраны труда в РЭС УЭСО.
4. Начальнику ПТУ Жантасову Б.Р. до 31.12.2022г.:
 - 1) Завершить актуализацию следующих нормативных документов:
 - эксплуатационных инструкций на всё электрооборудование и виды работ в электроустановках;
 - технологических карт для выполнения текущих и капитальных ремонтов оборудования электроустановок.
 - 2) Инициировать направление официального письма в уполномоченные органы о необходимости разработки всеобщей технологической карты для использования при производстве работ в энергетическом секторе.
5. Главному инженеру ЕРЭС Тегенбаеву Т.К. до 10.11.2022г.:
 - 1) Провести дополнительное производственное обучение оперативного персонала ЕРЭС на тему: «Порядок ведения оперативных переговоров» (Инструкция по ведению оперативных переговоров, оперативного журнала и передачи оперативной информации оперативным персоналом АО «АЖК»).
 - 2) Разработать План корректирующих действий по повышению уровня безопасности и охраны труда в Есикском РЭС (далее – ПКД);
 - 3) ПКД согласовать с начальником УКНиОТ и утвердить курирующим руководителем;
 - 4) Отчет об исполнении ПКД с подтверждающими материалами предоставить в УКНиОТ до 20.12.2022г.
6. Руководителям производственных структурных подразделений:
 - 1) До 08.11.2022г. ознакомить весь производственный персонал с настоящим приказом;
 - 2) До 18.11.2022г. в установленном порядке провести внеплановый инструктаж всему производственному персоналу АО «АЖК» на темы:
 - «Меры безопасности и оценка рисков при выполнении работ повышенной опасности»;
 - «Недопустимость и возможные последствия расширения функциональных обязанностей, определенных должностными инструкциями и инструкциями по охране труда».
 - 3) В День охраны труда 15.11.2022г. провести комиссионные проверки наличия на рабочих местах и актуальности эксплуатационных инструкций и технологических карт. Результаты проведенных проверок отразить в Актах проведения Дня охраны труда. В случае выявления фактов отсутствия или неактуального содержания вышеуказанных документов, предоставить рекомендации в письменном виде в ПТУ АО «АЖК».
7. В соответствии с подпунктом 2 пункта 1 статьи 64 Трудового кодекса Республики Казахстан за снижение уровня охраны труда и производственной дисциплины в Есикском РЭС объявить выговор следующим работникам:
 - 1) Бисенову Булату Смагуловичу, начальнику Управления по контролю надежности и охране труда;
 - 2) Аюпову Гайрату Раимовичу, диспетчеру района оперативно-диспетчерской группы Есикского РЭС.
8. В соответствии с подпунктом 3 пункта 1 статьи 64 Трудового кодекса Республики Казахстан за снижение уровня работы с подчиненным персоналом объявить строгий выговор следующим работникам Есикского РЭС:

- 1) Тегенбаеву Токтасыну Калимбаевичу, главному инженеру РЭС;
- 2) Рахметжанову Ермеку Рысбекулы, начальнику группы подстанций;
- 3) Зиналұлы Еренгайфу, мастеру группы подстанций;
9. Учитывая небольшой срок работы в должностях (с 01.07.2022г.) Управляющего директора по электрическим сетям области Сағындықова Б.Қ. и инспектора по охране труда, технике безопасности и технической эксплуатации УКНиОТ Есельбаевой Ж.М., предупредить их, что в случае повторения в курируемых структурных подразделениях несчастного случая, связанного с трудовой деятельностью, к ним будут применены меры дисциплинарного взыскания.
10. Вопрос о применении мер дисциплинарного взыскания к начальнику УЭСО Абылкасимову Н.А., начальнику Есикского РЭС Джарыкбасову Е.С. и начальнику ООТ УКНиОТ Калыкову Н.Р. решить после их выхода из трудового отпуска.
11. Вопрос о применении мер дисциплинарного взыскания к главному инженеру УЭСО Юсупову Г. решить после окончания периода его временной нетрудоспособности.
12. В соответствии с подпунктом 6 пункта 2 статьи 48 Трудового кодекса Республики Казахстан и подпунктом 1 пункта 1 Порядка временного отстранения от работы руководителя структурного подразделения, утвержденного приказом Председателя Правления АО «АЖК» от 20.07.2022г. №164-П, за снижение уровня безопасности и охраны труда в Есикском РЭС, что повлекло за собой случай производственного травматизма со смертельным исходом, отстранить от работы начальника Есикского РЭС Джарыкбасова Едиге Солтанбаевича с 14.11.2022г. на один календарный месяц для выполнения утвержденного ПКД по повышению уровня безопасности и охраны труда в Есикском РЭС.
13. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.

Председатель Правления

А. Асыллов

Рассылается:

по списку №1: Адильбекову Н.К., Сағындықову Б.Қ., Торгаеву Ш.Б., Нурахманову Б.Т.;

по списку №2: УЭСО, УЭРС, УД, УП, УРЗА, ОДУ, УМ, ЦРЭО, УЛЭП, УТК, УКНиОТ, УРЧР;

по спискам № 3,4 – в полном объеме.

Исп. Матенова О.В.,
тел. 3761616